



Start am 10.07.2010

1 Das Wasser ist trübe, der gesamte Teich ist bis auf den Grund mit massiver Verschlämung belegt. Die Fische sind nur schlecht sichtbar. Trotz mechanischer Entfernung grosser Mengen Schlammteppiche ist der Plage nicht beizukommen. Die Steine auf dem Grund sind zugeschlammt und unsichtbar.

Anmerkung:
Im Reinigungsverfahren mit PLOCHER wurden keine Schlammteppiche mehr weggenommen.



am 10.10.2010



3 Das Wasser ist sauber und klar. Die Fische sind sehr gut sichtbar. Der Schlamm hat sich gesamtheitlich gut abgebaut. Am Rand liegt noch etwas mürber Schlamm auf dem Wasser. Die Steine sind noch nicht ganz sauber. Es wird nun über den Winter mit hw 4231 plocher schlammabbau weiter informiert.

Die Fische haben laut Aussage des Besitzers aussergewöhnlich hohe Gewichte und weisen ein ausgezeichnetes Fleisch auf!

www.plocher-produkte.ch

2 Die Schlammsschicht beginnt sich zu zersetzen und das Wasser ist viel klarer geworden. Diese Veränderung ist durch Gaben von hw 4031 plocher oberflächenwasser ausgelöst worden! Dies obwohl eine grosse Wasserdurchflussmenge durch den Teich läuft. (Überlauf einer Brunnenstube) Später erfolgte nur noch 1 Gabe pro Monat mit diesem sehr guten Ergebnis! (Das Vitalprogramm sieht alle 2 Wochen eine Gabe von 3gr/m² vor.)

am 30.07.2010



Anfang März 2011



4 Anfang März 2011 hat sich der Teich auf einem sehr guten Niveau stabilisiert!

>> Nun werden die Plocher Teichprodukte nach Bedarf kontinuierlich gemäss Vitalplan Teich eingesetzt, um diesen guten Zustand beizubehalten.

Produkte und Vitalplan siehe plocher-produkte.ch im shop